



P1010037.JPG  
施工前



P1010040.JPG  
施工前



P1010042.JPG  
穴状況



P1010044.JPG  
マジクロンペーパーケレン状況



P1010045.JPG  
ポンディングプライマー塗布状況



P1010047.JPG  
ポンディングプライマー塗布完了



P1010048.JPG  
デカデックス塗込み



P1010049.JPG  
リーマットスタンダード貼込み



P1010050.JPG  
デカデックス押え塗り



P1010051.JPG  
デカデックス塗込み



P1010052.JPG  
リーマットスタンダード貼込み



P1010053.JPG  
デカデックス押え塗り



P1010068.JPG  
テープ処理完了



P1010070.JPG  
自弾き取り状況



P1010071.JPG  
自弾き取り状況



P1010073.JPG  
デカサンS P塗布状況

